




Introducción al Cálculo del OEE

Presentación

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



- 1 Conectividad
- 2 Sensorización
- 3 Análisis de datos

DIFICULTAD EN LA EXTRACCIÓN DEL DATO



La captura automática de datos **no es commodity**

CAPTURA DE DATOS MANUAL

- 1 Muy habitual en el entorno industrial actual.
- 2 Desfase entre la obtención del dato, su procesamiento y análisis.
- 3 Implica costes y pérdidas de oportunidad.

CAPTURA AUTOMÁTICA DE DATOS - INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL



Inyectora



CNC



Extrusora

Dispositivos remotos



Dispositivos en planta



MEJORANDO EL TRABAJO DE NUESTRAS MÁQUINAS

INDUSTRIA 4.0
+
LEAN
MANUFACTURING

1

Conocer

2

Diagnosticar

3

Mejorar

oeelacademy